



## **LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA: AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Nº ART: 1720234856630**

**Contratante:**  
**Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná**  
CNPJ: 75.927.582/0001-55

**Contratada:**  
**Pimentel Engenharia**  
CNPJ: 51.576.368/0001-33

SETEMBRO/ 2023  
CASCAVEL -  
PARANÁ

PIMENTEL ENGENHARIA  
CNPJ 51.576.368/0001-33



CLIENTE:

PREFEITURA DE  
**SANTO ANTONIO  
DO SUDOESTE**  
*Valorizando nossa Gente*

## LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA



**PIMENTEL**  
ENGENHARIA

**SOLICITANTE**

Prefeitura de Santo Antônio do  
Sudoeste – Paraná  
CNPJ: 75.927.582/0001-55

**LOCAL DA INSPEÇÃO**

Santo Antônio do Sudoeste

**DATA DE EMISSÃO**

18 de setembro de  
2023

### ÍNDICE

- Carta de Apresentação;
- 1- LAUDO DE AVALIAÇÃO
  - 1.1 - Objetivo;
  - 1.2 – Premissas;
  - 1.3 – Relação e avaliação dos lotes;
  - 1.4 - Conclusão;



CLIENTE:

PREFEITURA DE  
**SANTO ANTONIO  
DO SUDOESTE**  
*Valorizando nossa Gente*

## LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA



**PIMENTEL**  
ENGENHARIA

**SOLICITANTE**

Prefeitura de Santo Antônio do  
Sudoeste – Paraná  
CNPJ: 75.927.582/0001-55

**LOCAL DA INSPEÇÃO**

Santo Antônio do Sudoeste

**DATA DE EMISSÃO**

18 de setembro de  
2023

## CARTA DE APRESENTAÇÃO



CLIENTE:

PREFEITURA DE  
**SANTO ANTONIO  
DO SUDOESTE**  
*Valorizando nossa Gente*

## LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA



SOLICITANTE

LOCAL DA INSPEÇÃO

DATA DE EMISSÃO

Prefeitura de Santo Antônio do  
Sudoeste – Paraná  
CNPJ: 75.927.582/0001-55

Santo Antônio do Sudoeste

18 de setembro de  
2023

Cascavel-PR, 18 de setembro de 2023

Para: Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste

Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir o nosso laudo de avaliação técnica de bens móveis dos lotes avaliados entre os dias 14 e 17 de agosto de 2023.

Nossos profissionais, devidamente qualificados, destinados a esse Serviço, respeitaram rigorosamente Padrões normativos que respaldaram as Atividades de Verificação mantendo toda a Execução dentro dos Critérios especificados e aceitáveis para tais fins.

Absolutamente todos os Instrumentos, Materiais e demais recursos utilizados pela Pimentel Engenharia se encontram em Condições de Plena utilização com sua Preservação e Conservação garantida tanto pela correta utilização como pelo adequado armazenamento dos itens; tudo isso associado à Plena Performance Técnica dos mesmos.

Não foi registrada nenhuma ocorrência que estivesse contrariando as Normas Regulamentadoras de Higiene, Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho, assim como a Legislação do Meio Ambiente foi plenamente respeitada.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Sem mais,



**Gabriel Diogo Pimentel Pinto**

Engenheiro Mecânico

[gpimentel.eng@gmail.com](mailto:gpimentel.eng@gmail.com)

(46) 9 9933-3531



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA Página 5 de 90
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

## 1- RELATÓRIO TÉCNICO

### 1.1- OBJETIVO

Esse documento tem como objetivo apresentar o laudo de avaliação técnica dos bens móveis realizado por um profissional devidamente habilitado. Será apresentado a conclusão realizada por inspeção visual *in loco* e as fotos comprobatórias, comprovando as condições dos bens avaliados e seus respectivos preços mínimos para leilão.

### 1.2- PREMISSAS



As inspeções foram realizadas de forma visual *in loco* em atendimento as NR'sN(Normas Regulamentadoras ) seguindo um critério qualitativo juntamente com um levantamento fotográfico.

Foram verificados as condições de funcionamento (quando possível), estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

Em se tratando de bens usados, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores praticados no mercado de revendas para quantificar o valor de cada bem.

O avaliador não tem interesse, direto ou indireto, nas partes envolvidas ou no processo, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

No melhor entendimento e crédito deste avaliador, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros.

<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> <b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

### 1.3- RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS LOTES

#### 1.3.1- LOTE 1

**Veículo:** Volkswagen Voyage HL MBV

**Cor:** Branco

**Ano/Modelo:** 2017/2017

**Placa:** BBL-3735

#### 1.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023



Figura 5 – Frontal



Figura 6 – Traseira



Figura 7 – Painel



Figura 8 – Bancos traseiros



Figura 9 – Cofre do motor



Figura 10 – Caixa de roda Dianteira Direita



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	



Figura 11 – Forro de porta Dianteira Direita




Figura 12 Forro de porta Dianteira Direita 2

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**

O veículo apresenta alguns arranhados e parachoque dianteiro quebrado no lado direito. Foi observado aplicação de massa normalmente utilizada para correção de irregularidades na caixa de roda dianteira direita (Figura 10).

- **Sinalização**

As lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

Todos os vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Foi observado algum dano (furos/ riscos pequenos) no banco traseiro. Observou-se a aplicação de massa normalmente utilizada para correção de irregularidades na lataria do lado direito dianteiro, próximo à dobradiça da porta e à caixa de roda. Também foi possível visualizar algumas borrachas de vedação soltas.

- **Funcionamento**

Motor com ruído normal.



- **Observações**

Veículo com 152.600 km.

Em vista da aplicação de massa na caixa de roda dianteira direita e na lataria dianteira direita, além da visualização de desalinhamento de peças no compartimento do motor e borrachas de vedação soltas, é possível concluir que este veículo foi envolvido em situação que resultou em danos ao bem.

Pneus encontram-se em bom estado.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.2- LOTE 2**  
**Veículo:** Volkswagen GOL 1000  
**Cor:** Branco  
**Ano/Modelo:** 1994/1994  
**Placa:** AEU-5D94

**1.3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2 – Diagonal Frontal 2**





**Figura 3 – Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 10 de 90			



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**





**Figura 9 – Cofre do motor**



**Figura 10 – Porta Malas**

### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
 O veículo apresenta lataria regular, com sinais de desgaste do tempo e pequenos pontos

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

de o

- **Sinalização**  
 Os faróis encontram-se em bom estado de funcionamento. As lanternas traseiras não estão em funcionamento.
- **Vidros**  
 Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
 Parte interna com desgaste, painel queimado do sol e forros internos riscados e descolando.
- **Funcionamento**  
 Motor com ruído anormal, com sinais de desgaste e vazamentos de óleo.
- **Observações**  
 Pneus encontram-se em bom estado.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.3- LOTE 3

**Veículo:** Fiat Siena EL Flex

**Cor:** Cinza

**Ano/Modelo:** 2009/2010

**Placa:** IPZ-3F80

#### 1.3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Diagonal Frontal 1



Figura 2– Diagonal Frontal 2





Figura 3– Diagonal Traseira 1



Figura 4 – Diagonal Traseira 2



<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p style="text-align: right;">Página 13 de 90</p>			



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**





**Figura 10 – Para-choque traseiro direito**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**



O veículo apresenta lataria em bom estado de conservação geral, com riscados no para-

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

choque traseiro direito (Figura 10), e alguns arranhados.

- **Sinalização**  
Farol baixo esquerdo queimado. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação.
- **Funcionamento**  
Motor com ruído normal.
- **Observações**  
Veículo com 147.000km.  
Pneus encontram-se em bom estado.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.4 LOTE 4**  
**Veículo:** Fiat Uno Mile Fire Flex  
**Cor:** Branco  
**Ano/Modelo:** 2008/2008  
**Placa:** AQI-5B37

**1.3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO**







CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



Figura 5 – Frontal



Figura 6 – Traseira



Figura 7 – Painel



Figura 8 – Bancos traseiros





Figura 9 – Cofre do motor



Figura 10 – Porta malas

### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
 O veículo apresenta um estado ruim de lataria, com sinais de desgaste devido ao tempo,

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

além de algumas pequenas fissuras na lata e pontos em início de oxidação.

- **Sinalização**

A lanterna direita traseira não está em funcionamento. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

O parabrisa encontra-se trincado. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Foi observado o carpete do motorista descolado, alto falante da porta do motorista faltando, alguns riscos nos plásticos e forros das portas com pequenos danos.

- **Funcionamento**

Motor com ruído normal.

- **Observações**

Veículo com 217.500km.

Foi observado que a porta dianteira direita abre apenas pela maçaneta interna do veículo e a porta do motorista, apenas pode ser aberta pela maçaneta externa do veículo.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.5- LOTE 5

**Veículo:** Fiat Siena EL Flex

**Cor:** Preto

**Ano/Modelo:** 2011/2012

**Placa:** AUT-4B96

#### 1.3.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2 – Diagonal Frontal 2**





**Figura 3 – Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	




**Figura 5 – Frontal**




**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**





**Figura 10 – Porta malas**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**

O veículo apresenta lataria em regular estado de conservação geral. Pintura queimada do

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

sol. Com lascas na pintura arranhados.

- **Sinalização**  
As lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Falta a tampa do porta luvas.
- **Funcionamento**  
Motor com ruído normal. Escapamento encontra-se estourado.
- **Observações**  
Veículo com 123.000 km.  
Pneus ruins.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.6- LOTE 6**  
**Veículo: GM-Chevrolet Classic LS**  
**Cor: Bege**  
**Ano/Modelo: 2013/2014**  
**Placa: AXQ-9539**

**1.3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**





**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 22 de 90			



**Figura 5 – Frontal**




**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**





**Figura 10 – Porta malas**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**


O veículo apresenta lataria com regular estado de conservação geral. Apresenta alguns

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO          DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO          TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

lascados na lataria. Pintura em regular estado de conservação, com partes desgastadas e lascadas.

- **Sinalização**  
 Seta auxiliar esquerda quebrada e lanterna traseira queimada. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
  
- **Vidros**  
 Todos os vidros encontram-se em bom estado.
  
- **Parte Interna**  
 A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação, com encaixes de para sol, regulagens de banco e uma das maçanetas do vidro quebrados.
  
- **Funcionamento**  
 Motor com ruído anormal, apresenta vazamentos de óleo.
  
- **Observações**  
 Pneus encontram-se em regular estado de conservação.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.7- LOTE 7**  
**Veículo: Fiat Uno Vivace**  
**Cor: Branco**  
**Ano/Modelo: 2014/2014**  
**Placa: QHA-9G14**

**1.3.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**





**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p>Página 25 de 90</p>			



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**





**Figura 10 – Para-choque dianteiro direito**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**

O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral ruim. Apresenta alguns

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA <small>Página 26 de 90</small>
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
<b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

lascados na lataria. Pintura em regular estado de conservação, com desgaste devido à exposição ao tempo, partes riscadas e lascadas.

- **Sinalização**

Luz de freio direita queimada. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

Todos os vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação.

- **Funcionamento**

Motor com ruído normal.

- **Observações**

Veículo com 102.950 km.

Pneus encontram-se em regular estado de conservação.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.8- LOTE 8

**Veículo:** Volkswagen Gol 1.0 GIV

**Cor:** Branco

**Ano/Modelo:** 2009/2010

**Placa:** ARH-8832

#### 1.3.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Diagonal Frontal 1



Figura 2– Diagonal Frontal 2



Figura 3– Diagonal Traseira 1



Figura 4 – Diagonal Traseira 2




CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 28 de 90			



Figura 5 – Frontal



Figura 6 – Traseira



Figura 7 – Painel



Figura 8 – Bancos traseiros





Figura 9 – Cofre do motor

### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
 O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral bom. Apresenta lataria do



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

porta malas amassada. Pintura em bom estado de conservação, com desgaste devido à exposição ao tempo.

- **Sinalização**

Farol baixo queimada em ambos os lados. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

Vidro traseiro quebrado. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Com sinais de desgaste (rasgos) na lateral do banco do motorista.



- **Funcionamento**

Motor com ruído anormal. Vazamento de óleo no motor. Escapamento estourado. Portas não abrem pelo lado de dentro e há dificuldade em abri-las pelas maçanetas externas do veículo.

- **Observações**

Veículo com 239.700 km.

Pneus encontram-se em estado ruim de conservação.

<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.9- LOTE 9**

**Veículo:** Volkswagen Gol bola

**Cor:** Branco

**Ano/Modelo:** 2002/2002

**Placa:** DGV-6G43

**1.3.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**





**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p style="text-align: right;">Página 31 de 90</p>			




**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**





**Figura 9 – Cofre do motor**



**Figura 10 – Porta Malas**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral bom, com pequeno

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA Página 32 de 90
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

amassado na lateral esquerda dianteira. Pintura em bom estado de conservação, com desgaste devido à exposição ao tempo.

- **Sinalização**

Lanternas traseiras queimadas. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

Todos os vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação.

- **Funcionamento**



Motor com ruído anormal. Vazamento de óleo no motor.

- **Observações**

Veículo com 176.000 km.

Pneus encontram-se em ótimo estado de conservação.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.10- LOTE 10**  
**Veículo: GM-Chevrolet Celta 1.0 LS**  
**Cor: Branco**  
**Ano/Modelo: 2011/2012**  
**Placa: MIH-7168**

**1.3.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**





**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



**Figura 5 – Frontal**




**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**





**Figura 9 – Cofre do motor**



**Figura 10 – Porta Malas**

### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- Lataria**  
 O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral regular, com lascados no para-choque dianteiro. Pintura em regular estado de conservação, com desgaste devido à

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA Página 35 de 90
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

exposição ao tempo e tinta descascada no para-choque dianteiro.

- **Sinalização**  
As lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
- **Vidros**  
Para-brisa dianteiro trincado. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Faltam maçanetas dos vidros. Plásticos riscados.
- **Funcionamento**  
Motor com ruído normal.
- **Observações**  
Pneus encontram-se em bom estado de conservação.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.11- LOTE 11**  
**Veículo: GM-Chevrolet S10 Cabine dupla**  
**Cor: Branco**  
**Ano/Modelo: 2005/2006**  
**Placa: ANH-1285**

### 1.3.11 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Diagonal Frontal 1



Figura 2 – Diagonal Frontal 2





Figura 3 – Diagonal Traseira 1



Figura 4 – Diagonal Traseira 2



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



**Figura 5 – Frontal**




**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**





**Figura 10 – Caçamba**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**



O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral ruim. Para-choque dianteiro rachado. Apresenta sinais de oxidação. Pintura em ruim estado de conservação, com

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

desgaste devido à exposição ao tempo, diversas partes lascadas da pintura e riscos.

- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Plásticos riscados.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Pneus encontram-se em bom estado de conservação.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.12- LOTE 12**

**Veículo:** Iveco Cityclass 70c17 micro escolar

**Cor:** Amarelo

**Ano/Modelo:** 2013/2013

**Placa:** AXM-0G89

**1.3.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Frontal**




<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p style="text-align: right;">Página 40 de 90</p>			



Figura 5 – Traseira



Figura 6 – Painel



Figura 7- Bancos traseiros



Figura 8 – Cofre do motor



Figura 9 – Porta de entrada




Figura 10 – Forro de teto

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral bom, com para-choque



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 41 de 90			

dianteiro lascado. Pintura em regular estado de conservação.

- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Apresenta partes dos forros internos quebrados, diversos riscos e manchas de uso. Bancos em bom estado de conservação.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar. Apresenta vazamento de óleo no motor.
- **Observações**  
Veículo com 145.800km.  
Pneus encontram-se em estado de conservação ruim.

SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.13- LOTE 13

**Veículo:** Iveco Cityclass 70c16 micro escolar

**Cor:** Amarelo

**Ano/Modelo:** 2009/2009

**Placa:** ART-2J40

#### 1.3.13 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Diagonal Frontal 1



Figura 2– Diagonal Frontal 2



Figura 3– Diagonal Traseira 1



Figura 4 – Diagonal Traseira 2





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	



Figura 5 – Frontal



Figura 6 – Traseira





Figura 7- Painel



Figura 8 – Bancos traseiros

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS



- Lataria**  
 O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral bom, com marcas de pedrada e riscos ao longo do veículo. Pintura em bom estado de conservação geral.
- Sinalização**  
 As lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
- Vidros**  
 Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- Parte Interna**  
 A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Apresenta partes dos forros internos quebrados, diversos riscos e manchas de uso. Bancos em bom estado de conservação.
- Funcionamento**

<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
<b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

Apresenta ruído normal.

- **Observações**  
Pneus encontram-se em estado de conservação ruim.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 45 de 90			

**1.3.14- LOTE 14**  
**Veículo:** Iveco Cityclass 70c16 micro escolar  
**Cor:** Amarelo  
**Ano/Modelo:** 2009/2009  
**Placa:** ART-1D56

**1.3.14 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023



Figura 5 – Frontal



Figura 6 – Traseira






Figura 7- Bancos Traseiros



Figura 8 – Banco traseiro





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral regular. Apresenta partes lascadas nos para-choques dianteiro e traseiro. Pintura em bom estado de conservação geral.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Um dos vidros da porta encontra-se quebrado. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação. Apresenta partes dos forros internos quebrados, diversos riscos e manchas de uso. Bancos em regular estado de conservação, com alguns ragos.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Pneus traseiros encontram-se em estado de conservação ruim.  
Pneus dianteiros encontram-se em bom estado de conservação.

<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p style="text-align: right;">Página 48 de 90</p>			

**1.3.15- LOTE 15**  
**Veículo: Volvo B10M 6X2**  
**Cor: Branco**  
**Ano/Modelo: 1994/1994**  
**Placa: AET-4F28**

**1.3.15 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2 – Diagonal Frontal 2**





**Figura 3 – Diagonal Traseira 1**




**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**







CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 49 de 90			



## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral regular. Pintura em ruim estado de conservação geral. Apresenta desgaste devido à exposição ao tempo aberto e alguns lascados na pintura.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Bancos em bom estado de conservação.

<b>CLIENTE:</b>  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
  
- **Observações**  
Pneus encontram-se em estado de conservação ruim.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.16- LOTE 16

**Veículo:** Mercedes Benz 113

**Cor:** Vermelho

**Ano/Modelo:** 1976/1976

**Placa:** ADE-1886

#### 1.3.16 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 52 de 90			



Figura 7- Compartimento do motor



Figura 8 – Parte Interna




Figura 9- Compartimento da bomba de agua 1






Figura 9- Compartimento da bomba de agua 2

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com estado de conservação geral ruim. Apresenta para-choque e caixas de roda dianteiras lascadas. Pintura em ruim estado de conservação geral. Com diversos pontos de oxidação.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Faltam os vidros principal da porta esquerda, vidro secundário da porta esquerda e vidro secundário da porta direita. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em ruim estado de conservação.



<b>CLIENTE:</b>  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
  
- **Observações**  
Pneus encontram-se em estado de conservação ruim.  
Foi verificado vazamento de óleo no motor.

SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

### 1.3.17- LOTE 17

**Veículo:** Mercedes Benz 113

**Cor:** Vermelho

**Ano/Modelo:** 1970/1970

**Placa:** MAI-6798



**Figura 1– Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Parte interna**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	





Figura 7- Compartimento do motor 1



Figura 8- Compartimento do motor 2

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com bom estado de conservação geral. Pintura em bom estado de conservação geral.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Apresenta rasgo no banco do passageiro.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Pneus encontram-se em bom estado de conservação geral.

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 56 de 90			

### 1.3.18- LOTE 18

Bem: Rotador de Garra Florestal Lufer LF17



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Apresenta bom estado de conservação visual.  
 Não foi possível verificar funcionamento.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.19- LOTE 19**  
**Veículo:** Mercedes Benz 113  
**Cor:** Vermelho  
**Ano/Modelo:** 1970/1970  
**Placa:** AIS-4385

**1.3.19 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 58 de 90			



Figura 7- Compartimento do motor 1




Figura 8- Compartimento do motor 2



Figura 9- Parte Interna





Figura 10- Cilindros hidráulicos da rampa

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta lataria com bom estado de conservação geral. Pintura em regular estado de conservação geral. Apresenta lascados na pintura, com oxidação.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação. Apresenta rasgo no forro da porta direita.



<b>CLIENTE:</b>  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
  
- **Observações**  
Pneus encontram-se em bom estado de conservação geral.  
Motor apresenta bastante vazamento de óleo.  
A unidade hidráulica da rampa não está em funcionamento.

SOLICITANTE
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55

LOCAL DA INSPEÇÃO
Santo Antônio do Sudoeste – Paraná

DATA DE EMISSÃO
18 de setembro de 2023

**1.3.20- LOTE 20**  
**Veículo: Scania K113 CL**  
**Cor: Prata**  
**Ano/Modelo: 1988**  
**Placa: CBR-9638**

**1.3.20 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4- Diagonal Traseira 2**





**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6– Traseira**



<p>CLIENTE:</p>  <p>PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i></p>	<h1>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</h1>		 <p><b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA</p>
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55</p>	<p><b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b></p> <p>Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</p>	<p><b>DATA DE EMISSÃO</b></p> <p>18 de setembro de 2023</p>	
<p>Página 61 de 90</p>			



**Figura 7 – Painel 1**



**Figura 8 – Painel 2**



**Figura 9- Bancos Traseiros 1**



**Figura 10- Bancos Traseiros 2**



**Figura 11- Compartimento do motor 1**





**Figura 12- Compartimento do motor 2**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**

O veículo apresenta lataria com ruim estado de conservação geral. Pintura em péssimo

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

estado de conservação geral.

- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Vidros**  
Para-brisa trincado. Todos os demais vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se com estado de conservação regular. Bancos em bom estado de conservação geral. Apresenta forros de teto e laterais lascados. Forro inferior com partes deterioradas.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Pneus encontram-se em péssimo estado de conservação geral.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.21- LOTE 21**  
**Veículo: GM-Chevrolet Cruze LT NB**  
**Cor: Preto**  
**Ano/Modelo: 2013/2013**  
**Placa: ACZ-3G76**

**1.3.21 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 64 de 90			



Figura 7 – Painel




Figura 8 – Bancos traseiros



Figura 9 – Cofre do motor





Figura 10 – Porta-malas

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta ótimo estado de conservação geral de lataria e pintura. Apresenta arranhado no para-choque traseiro lado direito e para-choque dianteiro lado esquerdo.
- **Sinalização**  
As lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.
- **Vidros**  
Todos os vidros encontram-se em bom estado.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em ótimo estado de conservação.
- **Funcionamento**  
Motor com ruído normal.



<b>CLIENTE:</b>  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

- **Observações**  
 Veículo com 163.600 km.  
 Pneus em estado geral de conservação bom.

SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.22- LOTE 22**  
**Veículo: Caterpillar 416d**  
**Cor: Amarela**

### 1.3.22 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Cabine**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 67 de 90			



Figura 7 – Painel 1



Figura 8 – Painel 2



Figura 9 – Compartimento do motor

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta bom estado de conservação geral.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em regular estado de conservação.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Pneus em estado de conservação ruim.  
Foi visualizado vazamento de óleo no motor.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.23- LOTE 23**  
**Veículo: Massey Ferguson 86HS**  
**Cor: Amarela**

**1.3.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**





CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



Figura 7 – Cabine



Figura 8 – Compartimento do motor

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

- **Lataria**  
O veículo apresenta regular estado de conservação geral. Apresenta oxidação na lataria.
- **Sinalização**  
Não foi possível verificar.
- **Parte Interna**  
A parte interna do veículo encontra-se em estado de conservação ruim.
- **Funcionamento**  
Não foi possível verificar.
- **Observações**  
Foi visualizado vazamento de óleo no motor.  
Pneus apresentam estado de conservação ruim.

SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.24- LOTE 24**  
**Bem: Carroceria Boiadeira**

**1.3.24 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**




**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Dianteira**



**Figura 5 – Traseira**



**Figura 6 – Superior**

## CONDIÇÕES ENCONTRADAS

O bem apresenta estado de conservação geral regular. Não apresenta deterioração avançada. Estrutura íntegra.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.25- LOTE 25**  
**Bem: Carroceria Câmara Fria**

**1.3.25 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**





**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> <b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	


**Figura 7- Unidade de refrigeração**
**Figura 8- Parte interna**

### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

O bem apresenta estado de conservação geral ruim. Não foi possível verificar funcionamento da unidade de refrigeração. Porta principal direita lascada no conjunto de tranca.



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.26- LOTE 26**  
**Veículo: GM-Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0**  
**Cor: Branco**  
**Ano/Modelo: 2017/2018**  
**Placa: BBL-1185**

**1.3.26 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**




**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



**Figura 5 – Frontal**



**Figura 6 – Traseira**



**Figura 7 – Painel**



**Figura 8 – Bancos traseiros**



**Figura 9 – Cofre do motor**




**Figura 10 – Porta-malas**

**CONDIÇÕES ENCONTRADAS**

- **Lataria**  
 O veículo apresenta bom estado de conservação de lataria. Com amassado no porta



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA Página 75 de 90
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

malas, porta traseira direita e caixa de roda. O veículo apresenta bom estado de conservação de pintura. Foi verificado rachadura no para-choque traseiro logo abaixo do porta malas.

- **Sinalização**

Lanterna traseira direita queimada. As demais lanternas e faróis encontram-se em bom estado de funcionamento.

- **Vidros**

Todos os vidros encontram-se em bom estado.

- **Parte Interna**

A parte interna do veículo encontra-se em bom estado de conservação.

- **Funcionamento**

Motor com ruído anormal.

- **Observações**

Veículo com 68.000km.

Pneus em estado geral de conservação regular.

Porta traseira dianteira trancada.

**1.3.27- LOTE 27**

**Veículo: Sucata de trator Massey Ferguson**

**1.3.27 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – Diagonal Frontal 1**



**Figura 2– Diagonal Frontal 2**



**Figura 3– Diagonal Traseira 1**



**Figura 4 – Diagonal Traseira 2**



**Figura 5 – Compartimento do motor 1**





**Figura 6 – Compartimento do motor 2**

**CONDIÇÕES ENCONTRADAS**

O veículo apresenta péssimo estado de conservação. Com sinais de oxidação avançada.





<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.28- LOTE 28**  
**Bem: Cilindros de gás**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS**

Foram contabilizados aproximadamente 200 unidades de cilindros, com peso médio aproximado de 66kg por unidade.

CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.29- LOTE 29**

**Bem:** Sucata de alumínio e ferro.

**1.3.29 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS**

Aproximadamente 1,4 tonelada de sucata entre alumínio e ferro.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

**1.3.30- LOTE 30**

**Bem:** Sucata de três veículos sendo:



01 Renault master altechamb 2006

01 Citroen Jumper jaedi mic 2015

01 VW Kombi

**1.3.30 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> <b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Veículo Master encontra-se em estado de conservação geral bom. Lataria e pintura desgastadas pela exposição ao tempo. Interna em bom estado de conservação. Apresenta bancos com bom estado de conservação geral. Sem motor.

Veículo Jumper encontra-se em estado de conservação geral ruim. Lataria e pintura desgastadas pela exposição ao tempo. Interna em estado de conservação ruim. Sem motor.

Veículo Kombi encontra-se em péssimo estado de conservação geral. Lataria e pintura desgastadas pela exposição ao tempo Interna em estado de conservação péssimo. Sem motor.




CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	

**1.3.31- LOTE 31**

**Bem:** Sucata de dois veículos sendo:  
 01 Fiat Uno Mille Fire 2007  
 01 Honda Civic LX 2005

**1.3.31 REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS**

Veículo Uno encontra-se em estado de conservação geral péssimo. Lataria e pintura desgastadas pela exposição ao tempo. Interna em péssimo estado de conservação.  
 Veículo Civic encontra-se em estado de conservação geral ruim. Lataria e pintura desgastadas pela exposição ao tempo. Interna em estado de conservação ruim.



SOLICITANTE	LOCAL DA INSPEÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023

## 1.3.32- LOTE 32

Bem: Sucata de dois veículos sendo:

01 Ford F4000

01 VW 6.90

### 1.3.32 REGISTRO FOTOGRÁFICO



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Veículos em péssimo estado de conservação interno e externo. Apresentam deterioração devido a exposição às intempéries. Os dois veículos possuem motor.



<b>SOLICITANTE</b>
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55

<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>
Santo Antônio do Sudoeste – Paraná

<b>DATA DE EMISSÃO</b>
18 de setembro de 2023



**1.3.33- LOTE 33**

Bem: Sucata de 21 veículos diversos.

**1.3.33 REGISTRO FOTOGRÁFICO**





CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Veículo encontram-se em sua maioria, em péssimo estado de conservação interna e externa. Apresentam deterioração devido a exposição às intempéries, oxidação e amassados na lataria. Diversos veículos sem motor. Não foi possível observar o compartimento do motor de todos os veículos. Dois veículos uno em regular estado de conservação.



**SOLICITANTE**

**LOCAL DA INSPEÇÃO**

**DATA DE EMISSÃO**

Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná  
CNPJ: 75.927.582/0001-55

Santo Antônio do Sudoeste – Paraná

18 de setembro de 2023


**1.3.34- LOTE 34**

**Bem: Sucata de três caminhões + compactador**

**1.3.34 REGISTRO FOTOGRÁFICO**







CLIENTE:  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Veículo encontram-se em péssimo estado de conservação interna e externa. Apresentam deterioração devido a exposição às interpéries, oxidação e amassados na lataria. FNM se encontra sem motor.



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18 de setembro de 2023	
Página 87 de 90			

### 1.3.35- LOTE 35



Bem: Sucata de baterias diversas

#### 1.3.35 REGISTRO FOTOGRÁFICO



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS

Foram contabilizados aproximadamente 140 baterias de carro, 80 de moto, 30 baterias médias e 19 grandes.



CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
	<b>SOLICITANTE</b> Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b> Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	


### 1.4 CONCLUSÃO

Apresentada a avaliação dos bens e conforme descrito nas premissas deste documento, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores praticados no mercado de revendas para quantificar o valor mínimo recomendado para leilão de cada bem, disposto na tabela abaixo:

LOTE	VEÍCULO	PLACA	VALOR MÍNIMO RECOMENDADO:
1	Volkswagen Voyage HL MBV branco 2017/2017	BBL-3735	R\$ 24.000,00
2	Volkswagen GOL 1000 branco 1994/1994	AEU-5D94	R\$ 3.800,00
3	Fiat Siena EL Flex cinza 2009/2010	IPZ-3F80	R\$ 13.500,00
4	Fiat Uno, Mile Fire Flex, branco 2008/2008	AQI-5B37	R\$ 8.500,00
5	Fiat Siena EL Flex preto 2011/2012	AUT-4196	R\$ 14.500,00
6	GM-Chevrolet Classic LS bege 2013/2014	AXQ-9539	R\$ 14.000,00
7	Fiat Uno Vivace 1.0 branco 2014/2014	QHA-9G14	R\$ 15.300,00
8	Volkswagen Gol 1.0 GIV branco 2009/2010	ARH-8832	R\$ 8.000,00
9	Volkswagen Gol bola branco 2002/2002	DGV-6643	R\$ 5.500,00
10	GM-Chevrolet Celta 1.0 LS branco 2011/2012	MIH-7I68	R\$ 10.900,00
11	GM-Chevrolet S10 cabine dupla branca 2005/2006	ANH-1285	R\$ 24.000,00
12	Iveco Cityclass 70c17 micro escolar 2013/2013	AXM-0G89	R\$ 35.000,00
13	Iveco Cityclass 70c16 micro escolar 2009/2009	ART-2J40	R\$ 32.000,00
14	Iveco Cityclass 70c16 micro escolar 2009/2009	ART-1D56	R\$ 32.000,00
15	Volvo B10M 6X2 branco 1994/1994	AET-4F28	R\$ 20.500,00
16	Mercedes Benz 113 1976/1976	ADE-1886	R\$ 21.500,00
17	Mercedes Benz 113 vermelho 1970/1970	MAI-6798	R\$ 25.000,00
18	Rotador de garra florestal Lufer LF17		R\$ 4.000,00
19	Mercedes Benz 113 vermelho 1970/1970	AIS-4385	R\$ 35.000,00
20	Scania K113 CL prata 1988	CBR-9638	R\$ 19.500,00
21	GM-Chevrolet Cruze LT NB preto 2013/2013	ACZ-3G76	R\$ 27.000,00
22	Caterpillar 416d amarela		R\$ 75.000,00
23	Massey Ferguson 86HS		R\$ 22.000,00
24	Carroceria Boiadeira		R\$ 5.000,00
25	Carroceria câmara fria		R\$ 4.000,00
26	GM-Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 branco 2017/2018	BBL-1185	R\$ 19.700,00
27	Sucata trator Massey Ferguson		R\$ 500,00
28	Aproximadamente 200 unidades de cilindro de gás (peso médio 66kg)		R\$ 11.000,00
29	Sucata de alumínio e ferro (aprox. 1,4 ton)		R\$ 1.500,00
30	Sucata três veículos (Renault Alterchamb, Jumper e Kombi)		R\$ 4.800,00
31	Sucata dois veículos (Uno, Civic)		R\$ 1.000,00
32	Sucata de dois veículos (F4000 e VW 6.9)		R\$ 4.700,00
33	Sucata de 21 veículos		R\$ 10.000,00
34	Sucata de 3 caminhões + compactador		R\$ 8.000,00
35	Sucata de baterias variadas		R\$ 5.500,00





<b>CLIENTE:</b>  <b>PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
<b>Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná</b> <b>CNPJ: 75.927.582/0001-55</b>	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

 Documento assinado digitalmente  
**GABRIEL DIOGO PIMENTEL PINTO**  
Data: 18/09/2023 23:51:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engº Mecânico- Gabriel Diogo Pimentel Pinto  
CREA-PR 209841/D

**PIMENTEL ENGENHARIA**  
CNPJ 51.576.368/0001-33

18 de Setembro de 2023, Cascavel- PR

CLIENTE:  PREFEITURA DE <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> <i>Valorizando nossa Gente</i>	<b>LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>		 <b>PIMENTEL</b> ENGENHARIA
<b>SOLICITANTE</b>	<b>LOCAL DA INSPEÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – Paraná CNPJ: 75.927.582/0001-55	Santo Antônio do Sudoeste – Paraná	18 de setembro de 2023	

## ANEXO 1: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

Página 1/1  
**ART de Obra ou Serviço**  
**1720234856630**

<b>1. Responsável Técnico</b> <b>GABRIEL DIOGO PIMENTEL PINTO</b>	
Título profissional: <b>ENGENHEIRO MECANICO</b>	RNP: 1721528199 Carteira: PR-209841/D Registro/Visto: 82301
Empresa Contratada: <b>GABRIEL D PIMENTEL PINTO ENGENHARIA</b>	
<b>2. Dados do Contrato</b>	
Contratante: <b>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> AVENIDA BRASIL, 1431 CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 85710-000	CNPJ: 75.927.582/0001-55
Contrato: (Sem número) Valor: R\$ 13.600,00	Celebrado em: 14/08/2023 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direto Público) brasileira
<b>3. Dados da Obra/Serviço</b>	
AVENIDA BRASIL, 1431 CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 85710-000 Data de Início: 14/08/2023      Previsão de término: 19/09/2023	
Proprietário: <b>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> CNPJ: 75.927.582/0001-55	
<b>4. Atividade Técnica</b>	
[Avaliação, Laudo] Avaliação de lotes contendo sucatas de ferro, alumínio, baterias e cilindros de gás.	Quantidade: 3,00      Unidade: LOTE
[Avaliação, Laudo] de veículos automotores automóbvls	Quantidade: 32,00      Unidade: LOTE
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
<b>5. Observações</b> Avaliação de bens para determinar valor mínimo recomendado para leilão. Carros, caminhões, máquinas e outros	
<b>7. Assinaturas</b> Documento assinado eletronicamente por GABRIEL DIOGO PIMENTEL PINTO, registro Crea-PR PR-209841/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 18/09/2023 e hora 13h43.	
<b>8. Informações</b> - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site <a href="http://www.crea-pr.org.br">www.crea-pr.org.br</a> . - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-pr.org.br">www.crea-pr.org.br</a> ou <a href="http://www.confex.org.br">www.confex.org.br</a> . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.	
Acesso nosso site <a href="http://www.crea-pr.org.br">www.crea-pr.org.br</a> Central de atendimento: 0800 041 0067	
 <b>CREA-PR</b> <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná</small>	

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em : 18/09/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2410101720234856630

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>  
 Impresso em: 18/09/2023 21:22:35

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

